



Suoritustasoilmoitus

Nro. MAK-8/2017-D-KaM 0/11

Tuotteen yksilöllinen tunniste:	KaM 0/11 Kukka-aho, Mikkeli, murskauserä elokuu
Aiottu käyttötarkoitus:	Infrarakentamisessa käytettävä kiviaines
Valmistaja:	Mikkeli Autokuljetus Oy, Kinnarinkatu 2, 50170 Mikkeli
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty menetelmä:	AVCP-menettely 4
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 12620:2002 + A1:2008
Suoritustasoilmoituksen verkko-osoite:	www.mikkelinautokuljetus.fi

Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/11 mm	EN 13242:2002 + A1:2007
Rakeisuusluokka	$G_A 85$	
Puhtaus	f_7	
Koostumus	Hienorakeinen myloniitti	
Kiintotiheys	2.68Mg/m^3	
Raemuoto	NPD	
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	$WA_{24} 1$	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	
Kuumuuden kestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Rapautusmiskestävyys	NPD	
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lahti, Toimitusjohtaja
13.10.2017 Mikkeli